



KIT REPARACIÓN CARBURADOR

496622, 497481

Referencia: 0006007644

CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO

Otras características	Para motores I/C 12,5Hp y Diamond I/C 13Hp eje vertical
-----------------------	---